

**ATSL 165 EXCHANGE KIT Ступень безмасляного
компрессора SF 2902022207**



Atlas Copco



Цейтинг: Пока без рейтинга
1 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Внутри блока ступень, запасной воздушный фильтр, клапан. Это "сердце" компрессора SF. Если блок разобрать, внутри спиральные элементы. Причина выхода таких ступеней - это нарушение сроков технического обслуживания и несвоевременная замена воздушного фильтра. Если сильная запыленность внутри помещения, то лучше чаще менять фильтроэлементы. Смазывание подшипников SF лучше делать силами сервисных инженеров и специальным инструментом. У нас это все есть. Обращайтесь.
